Критичен участък "Popina" ркм. 405,000 - ркм.403.000 Bottleneck 'Попина' rkm. 405.000 - rkm. 403.000



EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **405.000** ркм – **403.000** ркм Bottleneck: **405.000** rkm – **403.000** rkm	Дата/Date: **06.11.2024 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Силистра**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Silistra**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **180 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.3 m (23 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.9 m (29 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **1.9 m (19 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.